

监 理 日 志 (工程日志)

日期: 2018 年 8 月 3 日

天气: 晴
气温: 30℃

星期: 五
工程名称: 新联合有限公司(江苏分公司)787kW屋顶分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查屋面光伏组件的敷设情况, 敷设质量符合设计要求。
2. 对桥架盖板安装前, 对桥架内的防腐处理情况进行检查, 个别位置的桥架内防腐未处理并现场告知施工单位进行整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

碎
手
电
力

光伏组件敷设。
逆变器、汇流箱安装
桥架盖板安装

其
它
事
项

注意安全, 文明施工

本日现场监理人员

高亚军

记录人:

高亚军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士华