

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 20 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 22℃

监 理 工 作 情 况	--安全情况: 1. 江丽项目机电架光瓦四周无安全防护措施. 2. 江丽项目屋顶临边无安全防护措施.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南振鑫电力建设有限公司	1. 翔环九号工人施工. 换铸造车间的瓦. 完成70% 2. 江丽材料项目未到. 无施工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 徐文平		
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡俊林