

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 22 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 雨

气温: 20℃

监 理 工 作 情 况	一、安全情况: 1. 汇丽项目架线瓦四周无安全防护措施. 2. 汇丽机电屋顶临边无安全防护措施.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南 振鑫 电中 建设 有限 公司	1. 郑环九名工人, 换铸造车间瓦, 完成85%. 2. 汇丽材料未到, 无施工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 徐子		
记录人: 徐子 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林		