

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 30 日
 星期: _____
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 25℃

监 理 工 作 情 况	<p>安全情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 汇丽屋顶临边无安全防护措施 2. 翔环铸造车间上下屋顶通道无安全防护措施. 3. 下发两份联系单, 一份通知单. 	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖南 振鑫 电力 建设 有限 公司	汇丽项目: 1. 2名工人更换6号楼旧瓦 翔环项目: 因下雨无施工
其 它 事 项	无	

本日现场监理人员

徐平

记录人:

徐平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

胡德林