

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 28 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 22℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视翔环项目情况如下: 一、现场管理不到位. 二、现场上下层顶通道安全防护不到位. 三、个别工人无正确佩戴安全帽.	
施 工 情 况	施工单位 <u>湖南振鑫电力建设有限公司</u>	施 工 内 容 及 进 度 1. 汇丽项目 一、九名工人制瓦作业, 完成90% 2. 翔环项目: 一、九名工人换瓦作业, 铸造车间完成95%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: <u>徐文平</u>		
记录人: <u>徐文平</u> 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): <u>胡德林</u>		