

监理日志()

天气: 多云
气温: 36-26℃

日期: 2018 年 7 月 10 日

星期: 二 工程名称: 千多湖分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>到施工现场查看施工进度:</p> <p>由于天气炎热, 组件吊起不能根据所离位置, 造成 吊装速度慢.</p> <p>要求施工方, 施工后的现场垃圾及时清理, 并做好 好, 防台风准备</p>	

施工单位	施工内容及进度	
施工情况	中机网能	18人 安装灌浆车间屋面吊车组件.
		8人 安装10号车间屋面组件.
		6人 安装9号车间屋面组件.
		上午吊装组件.
其它事项		
本日现场监理人员	陈光林	
记录人: 陈光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈德林	