

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 15 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 37-26℃

工程名称: 千岛湖分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及施工质量情况。 部分组件压块安装不符合设计要求，以责令总包单位现场整改。 屋面垃圾要求总包单位即时清理。 施工进度要求总包单位同步。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员		殷光林
记录人:		殷光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林