

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 31 日

星期: 二

工程名称: 千岛湖分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 37-26℃

监
理
工
作
情
况

到施工现场查看施工情况。

根据施工图纸检查模板尺寸及钢筋笼的绑扎情况

屋面焊接接地扁铁时,让其焊缝及时处理。

敷设敷设电缆时,让其注意保护,以免破坏电缆

绝缘层

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
机
房

2人焊接接地扁铁。

2人调整支架。

4人压接NC4接头

6人敷设敷设屋面3X25mm²电缆

其
它
事
项

本日现场监理人员

陆光林

记录人:

陆光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陆光林

江苏省住房和城乡建设厅监制