

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 11 日天气: 晴星期: 六气温: 38℃-27℃工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况:	
	1) 高压基础定位放线; 屋面定位放线;	
	2) 检查电缆桥架内电缆的摆放及查看是否有破损;	
	3) 检查水泥屋面定位放线是否符合设计标准;	
	4) 整理监理资料并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中 机 国 能	7 人水泥屋面支墩到定位; 并安装立柱; 9 号屋面 10 人敷设 3*150 电缆; 高压定位放线 6 人;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人:段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):胡德林