

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 23 日天气: 多云星期: 四气温: 33℃-25℃

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况: 1) 整理监理资料并上传监理云; 2) 现场查看消缺情况; 3) 等高压设备进场;		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中 机 国 能	灌装车间屋面 3 人消缺; 水泥屋面 2 人消缺; 9 号屋面 2 人消缺;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林	
记录人:段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):胡德林	