

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2018 年 08 月 24 日天气: 多云星期: 五气温: 33℃-25℃

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                      |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况:</p> <p>1) 整理监理资料并上传监理云;</p> <p>2) 现场查看消缺情况;</p> <p>3) 让总包单位尽快提交施工资料;</p> |                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                 | 施工内容及进度                                                    |
|                            | 中<br>机<br>国<br>能                                                                                     | <p>灌装车间屋面 3 人消缺;</p> <p>水泥屋面 2 人消缺;</p> <p>吊装箱变及高压柜就位。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                      |                                                            |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                      | 段光林                                                        |
| 记录人:段光林                    |                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):胡德林                                    |