

监 理 日 志 (2)

日期: 2018 年 6 月 7 日

星期: 四

工程名称: 康城县阿特斯 100MW 光伏发电项目

天气: 晴

气温: 11-36°

监 理 工 作 情 况	巡查各队各小组班前安全教育. 质量教育会议. 消防四会的落实. 巡查 18 区电缆的铺设. (电缆沟内无细砂) 巡查 18 区组件的线路连接. 巡查 8 区的打桩. (有部分管桩垂直度不达标. 已整改) 查看各区防暑降温措施的落实. 巡查 34 区电缆沟的开挖 检查井架管桩的质量.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="204 1064 379 1122">施工单位</th><th data-bbox="379 1064 1501 1122">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="204 1122 379 1615">江苏锡安机电</td><td data-bbox="379 1122 1501 1615"> 20 区桩机 3 台. 14 人. 管桩卸桩 9 人. 30 区安装支架. 7 人. 33 区安装组件 10 人. 36 区安装支架. 组件. 30 人. 13 区安装组件 40 人. 拖拉机 2 台. 18 区电缆放线. 组件线路开始连接 2 区安装组件 60 人. 各箱逆变器基础浇筑防护 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏锡安机电	20 区桩机 3 台. 14 人. 管桩卸桩 9 人. 30 区安装支架. 7 人. 33 区安装组件 10 人. 36 区安装支架. 组件. 30 人. 13 区安装组件 40 人. 拖拉机 2 台. 18 区电缆放线. 组件线路开始连接 2 区安装组件 60 人. 各箱逆变器基础浇筑防护
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏锡安机电	20 区桩机 3 台. 14 人. 管桩卸桩 9 人. 30 区安装支架. 7 人. 33 区安装组件 10 人. 36 区安装支架. 组件. 30 人. 13 区安装组件 40 人. 拖拉机 2 台. 18 区电缆放线. 组件线路开始连接 2 区安装组件 60 人. 各箱逆变器基础浇筑防护				
其 它 事 项	管桩. 18 车 今日到货: 支架: 6 车. 组件配件: 2 车.				
本 日 现 场 监 理 人 员	李曙光 姜浪军 钱存明				
记 录 人	姜浪军 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 姜守明				

