

监 理 日 志

工程名称: 广城县农村能源革命试点阿斯特100MW光伏电站项目

日期	2018年5月20日 星期日	气候	阴	气温	16-23℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 升压站20人, 光伏区50人 施工机械动态: 杭机2台, 挖机2台			材料进场、取样见证、合格情况: 组件, 进场.		
施工进度情况	1. 升压站: 场地平整、回填、一次二次预埋、抹灰、事故油池、钢筋绑扎、模板加固、SVG拆模 2. 光伏区: 桩机打桩、支架安装、箱变基础、支模板、绑扎钢筋				
检查发现的问题	3. 外线10kV, 10、9、8、11#塔吊装塔架。 一、巡视检查: 升压站: 场平、一次二次预制筒仓抹灰, 厚度、表面平整。检查事故油池、钢筋绑扎、保护层垫块、钢筋锚固长度、模板加固等情况。 二、巡视检查: 110kV塔架吊装, 要求保证				
处理措施、意见、结果	安全, 必须配戴安全带、安全帽。 三、巡视检查光伏区: 桩机打桩、标高、垂直、检查支架安装、质量、安全。				
协调内容或其他	无				
记录人	李保	总监签阅	苗守明		

