

# 监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目.

日期	2018年6月6日 星期六	气候	多云	气温	23°~32°		
监理人员动态:	5人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏区300人 施工约40人			组件进场 管桩进场			
施工机械动态:	起重机3台 打桩机5台, 运桩机2台						
施工进度情况	<p>作业点: 一二#设备调试, 穿墙套管母线铜排连接, 附属检查验收. 生产楼基础底板模板安装, 换热道路切槽内清障. SVG仓生产栏杆及手扶梯, 场地平整. 固墙拉线及灌浆块. 防区安全文明施工布置.</p> <p>光伏区</p>						
检查发现的问题	<p>风机1#区. 14#区. 32#区电缆沟检查验收. 电缆沟填沟内无细沙, 没铺石灰, 没有图纸复核.</p>						
处理措施、意见、结果	<p>要求立即整改. 不整改或不许回填.</p>						
协调内容或其他							
记录人	邵雷	总监签阅	苗平明				



由 扫描全能王 扫描创建