

# 监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村饮水安全工程阿特斯100MW光伏发电项目

日期	2018年7月4日 星期三	气候	阴转雨	气温	21~30°
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 光伏队, 光伏站/0人					
施工机械动态: 拉机站, 叉车, 挖机, 挖机,					
施工进度情况	光伏站生产槽基础回填土, 化粪池及厕所冲管定位开挖, 站内室外照明系统施工打基及敷设电缆。 光伏区上午安装组件, 支架安装, 中午后雨, 停工。				
检查发现的问题	巡视光伏区安装支架, 组件情况。 中午后雨在项目部整理学习资料				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅	苗守明		

