

监 理 日 志 (日 期)

日期: 2018 年 8 月 7 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 晴。
 气温: 28~37℃

监理工作情况	68# 相变基础砼浇筑通过。 68# 相变基础砼浇筑完成回理商讨(协调). 07:10~11:15, 要求施工单位每天做好安全技术交底,已执行。 35KV 3# 施工现场、李曙光、邵雷、赵峰及施工队伍送电前,35KV 3# 施工 现场由李曙光、李曙光、赵峰及施工队伍送电前,35KV 3# 施工 5# 发电机组进行初验,对不符合部分已要求施工单位整改。 5# 发电机组进行初验,对不符合部分已要求施工单位整改。 进行现场巡检,查看螺栓、组件安装质量个别部分不符合要求已现 场要求整改。 中午 12:30 召开专题协调会,协调进度问题。	

施工情况	施工内容及进度	
	施工单位	
		35KV 3# 施工, 4~6 支柱间隔棒, 13~16 支柱完成, 少塔电院完成。 47~53 支柱间隔棒, 47~53 支柱完成。 68~59# 相变基础混凝土浇筑, 68# 相变基础砼浇筑完成, 塔基完成。 68~59# 相变基础混凝土浇筑, 68# 相变基础砼浇筑完成, 塔基完成。 41~63, 75, 58~74# 发电机组部件安装 66 组, 约 77.9%。 58~64, 66~73# 发电机组部件安装 17 组, 约 45%。 5~7# 发电机组汇流箱连接, 敷设 4mm 铜缆, MC4 接头连接, 组件连接等。 76~77, 78~80, 81~59, 62~61# 发电机组打桩 713 根, 完成约 30.3%。 5# 发电机组地脚沟穿管、盖板及部分回填。

其它事项	今早桩机到货 5m φ300, 488 根, 支架到货 2 套, 组件到货 5 套 打桩机施工 9#。	
	本日现场监理人员	陈伟、李曙光、邵雷、李曙光、董海平
记录人:	陈伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

