

日期: 2018 年 8 月 19 日
 星期: 日
 工程名称: _____

监 理 日 志 ()

天气: 中雨
 气温: 23~27℃

监 理 工 作 情 况

下雨一天, 现场无人施工. 查看现场水淹情况及设备受损情况, 要求施工单位尽快统计因台风大雨造成的损失量, 尽快报业主单位.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

因下大雨现场无人施工.

其 它 事 项

无.

本日现场监理人员

李耀英, 郭磊

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

记录人: 李耀英

