

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 25 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 21°~31°

监 理 工 作 情 况	巡视检查光伏区, 验收支架, 5#井54井箱变基础浇筑监理旁站. 昨巡视检查发现73井组中线, 下翻位置应靠桩位处, 直坑桩身不能离桩太远, 否则影响后期农田耕作 同业主一起查看统计管桩下沉情况, 统计下沉数据, 下沉 区域.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 5#井54井箱变基础浇筑. 汇流箱73#74#安装.
其 它 事 项	管桩到货 5m ϕ 300.146根. 场区排水工作继续	
本日现场监理人员 苗守明 郭雷 李曙光		
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建