

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 16 日

星期: 12

工程名称:

天气: 阴
气温: 18~24°

监
理
工
作
情
况

63#杆验收支架,平整度不够,调整后,重新振捣,
60~54区高压电缆沟验收,符合要求,可以回填,
63#支架验收,调整平整度、斜率后,可进行组件安装,
查看交流箱开路电压表,
67、~68#杆验收查看,立柱焊接必须在中间,
84区支架验收调整平整度,斜率不直问题后,进行
组件安装,
76区支架5组验收,斜率不直,调整后,进行组件安装。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

当日支架安装64组,组件安装 139组,
接地完成350处,组件串线完成50组,
高压电缆端头制作11个,交流箱检查完成5台。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

苗宇明, 左利军, 李日耀, 郭雷

记录人: 郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

