

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 1 月 12 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: -1~7°

监 理 工 作 情 况

场区进行补缺, 柱头除锈. 刷防腐漆.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中石亿建

场区全面补缺整改.

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

王洪光 邵需

记录人: 邵需

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建