

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 6 日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 4~4°

监 理 工 作 情 况	巡视 818 补桩区域. 桩基不出. 桩头 大早接. 支架安装情况.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 石 仿 建	完成支架 6 组.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	王洪光 郭露	
记录人: 郭露	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建