

监理日志(

日期: 2018 年 6 月 11 日

天气: 晴
气温: 21°-24°

日期: 10.10
星期: 二
工程名称: 江苏金坛市永丰村永丰村村委会办公楼、

现场巡视、整理证据材料、整理资料、1-15.

監理工作情況

施
工
情
况

其它事项

施工单位

施 工 内 容 及 进 度	
1	1.1 土方工程
2	2.1 基础工程
3	3.1 主体结构工程
4	4.1 装饰装修工程
5	5.1 安装工程
6	6.1 竣工验收

浙江永利
建设工程
有限公司

4# 5# 屋面结构、穿管接线完成 100%
2#、3#、屋面结构完成 50%

本日现场监理人员

记录人: 王佳

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 