

监 理 日 志 ()

日期: 18 年 6 月 18 日

天气: 多云 - 晴
气温: 24° - 34°星期: 三
工程名称: 江苏省风力发电有限公司光伏发电项目、

现场巡检基础及脚手架、查砌砖料堆放，归档
项目业主单位、总包单位领导现场巡视。

监理工作情况		

施工单位	施工内容及进度
城门汽车 建设有限公司	现浇钢筋圈梁开始制作。 4#、5#后墙框架完成 100% 5#后墙电线预埋。

其它事项		
	在砌块墙放线时由于砌筑人员操作不慎导致一节砌块 多处外皮被损。 要求墙体进行复原，并下发通知单注意避免此类情况。	

本日现场监理人员	唐伟
记录人:	唐伟

第五版表

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 唐伟

江苏省住房和城乡建设厅监制