

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 28 日

星期: 四

工程名称: 江苏永通电力有限公司 10kV 线路工程

天气: 晴转多云
气温: 11℃ - 16℃

监 理 工 作 情 况	一、现场巡视整理现场、资料、监理资料、归档。	
施 工 情 况	施工单位 江苏永通电力有限公司	施工内容及进度 何运行, 进入消缺阶段。
其 它 事 项	下阶段预制舱门因密封不严有漏水现象。 漏水处: 在电缆侧, 有严重安全隐患。 已下发通知单要求施工方对其整改。	
本日现场监理人员	苏小伟	
记录人: 苏小伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苏小伟	