

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 31 日

星期: 四

工程名称: 220kV 变电站扩建工程

天气: 晴

气温: 11 - 26

监
理
工
作
情
况

监理单位项目部进行现场检查发现以下问题:
① 搅拌机漏电箱漏电保护器不灵敏, 立即通知
为甲方及施工单位整改。
② 220kV 变电站基础支墩钢筋笼即扎松动, 不牢固。
检查: 钢筋笼下料。对 220kV 变电站基础支墩钢筋笼
修整。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏电力工程
有限公司

① 220kV 变电站 (新站) 钢筋下料。
② 220kV 变电站基础坑基开挖。
③ 220kV 变电站基础支墩模板支模。
现场施工人员 13 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王同有 孙 志杰

记录人: 朱 宏

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王同有 (代)

