

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 25 日

星期: 一

工程名称: 湖北武汉城市圈环线高速公路改扩建工程

天气: 晴
气温: 13-24℃

日期:
星期:
工程:

监 理 工 作 情 况	监理单位检查施工方施工用电情况, 经检查 变电站内设备完好, 监理单位要求施工单位 对配电箱进行整改, 对本次检查中提出 的问题进行整改(400元) 监理单位已督促施工单位整改。	
施 工 情 况	施工单位 湖北武汉城市圈环线高速公路改扩建工程	施工内容及进度 施工方在施工现场(昨天大雨)因现场 积水, 道路中积水, 无法进行碎石车行驶, 经 监理单位检查, 施工方已安排人员清理。 下午监理单位检查施工方整改情况。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 周国栋、刘光忠、朱龙 记录人: 朱龙 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周国栋(代)	

第五版

湖北省住房和城乡建设厅

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

本日
记录
第五版



由 扫描全能王 扫描创建