

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 3 日

星期: 五

工程名称: 新港马伏视率接长工程

天气: 多云
气温: 18-24°C

监 理 工 作 情 况	检查新增马伏视率接长主网接线、线路、设备、回填土方等。检查理项全部检查符合设计 要求。施工队人员。无安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位 江苏电力工程 有限公司	施工内容及进度 新增马伏视率接长施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		周同有 李如
记录人: 李如		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周同有

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建