

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 6 日

星期: 二

工程名称: 张桥光伏电站客风技改改造项目

天气: 大雨
气温: 12-26°

监
理
工
作
情
况

监理项目部今日工作:

① 对已开挖电缆沟开挖检查, 发现沟底有电缆沟开挖深度不符合设计要求(沟底不到80cm)

② 过路电缆直埋, 破碎管口未做有效处理(破口处). 电缆(2x50mm²)敷设穿管时易造成电缆绝缘皮划伤.

③ 以上问题均已要求施工单位整改(见整改单)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

上海点电气有限公司

今日对已开挖电缆沟开挖.
敷设电缆2

其
它
事
项

本日现场监理人员

田国利 刘长杰 宋龙

记录人: 宋龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国利(代)

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建