

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 17 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 15-26°

工程名称: 弘安光伏电站并网技术改造工程项目

监 理 工 作 情 况	监理项目部例行巡查之现场抽查: ① 部分支架钢筋锚固间距过大, 现场要求整改。 ② 部分支架底部仍存在不平现象, 要求施工单位按要求整改。	
施 工 情 况	施工单位 弘安光伏电站有限公司	施 工 内 容 及 进 度 今日继续光伏支架(1×4m配置)。 部分支架基础浇筑完成。
其 它 事 项	(此处填写其他事项)	

本日现场监理人员

周同有 刘忠杰 宋龙

记录人:

宋龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周同有

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建