

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 18 日

天气: 晴
气温: 16-26

星期: 一
工程名称: 苏州工业园区金鸡湖商务区安置房工程

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视, 检查存在问题有: ① 钢筋笼仍有部分连接筋未二次绑扎, 出现松动, 不规范现象。 ② 钢筋笼绑扎锚固未按设计要求, 间距过大。监理单位已多次口头通知总包施工负责人, 要求整改, 仍未整改。 ③ 挖槽机作业时, 土方回填未按要求进行。
--------------------	--

施 工 情 况	<table> <tr> <th data-bbox="207 1037 367 1086">施工单位</th><th data-bbox="367 1037 1350 1086">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="207 1086 367 1538"> 上海卫宁电力工程公司 </td><td data-bbox="367 1086 1350 1538"> 另日施工: 1号阵电缆敷设(1x4mm²)敷设。 1号阵直流支路电缆敷设。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	上海卫宁电力工程公司	另日施工: 1号阵电缆敷设(1x4mm²)敷设。 1号阵直流支路电缆敷设。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
上海卫宁电力工程公司	另日施工: 1号阵电缆敷设(1x4mm²)敷设。 1号阵直流支路电缆敷设。				

其 它 事 项	钢筋笼锚固间距, 土方回填机械作业问题。监理单位已做好监理检查记录表。
----------------	--

本日现场监理人员	周国栋 刘建东 朱石
记录人: 朱石	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周国栋

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建