

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 22 日

星期: 五

工程名称: 溧水经济开发区污水处理厂二期工程

天气: 雷阵雨

气温: 14-24℃

监 理 工 作 情 况	监理检查: ① 施工现场安全防护措施及设施, 应符合要求。 ② 现场人员, 机械名称等, 应符合要求。 ③ 电气线路敷设应符合设计要求。 ④ 初次, 召开监理例会, 重点强调施工进度, 要求施工单位增加机械运输设备, 确保施工进度计划落实, 要求施工单位对进场人员进行安全教育。 ⑤ 首次监理单位对施工单位检查记录进行回复。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="236 1025 386 1079">施工单位</th><th data-bbox="386 1025 1407 1079">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="236 1079 386 1536"> 溧水经济开发区污水处理厂 </td><td data-bbox="386 1079 1407 1536"> 启动设备安装40个。 完成已敷设初串电缆敷设。 完成设备安装调试。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	溧水经济开发区污水处理厂	启动设备安装40个。 完成已敷设初串电缆敷设。 完成设备安装调试。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
溧水经济开发区污水处理厂	启动设备安装40个。 完成已敷设初串电缆敷设。 完成设备安装调试。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	田国良 刘思杰 朱书				
记录人: 朱书	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国良 (代)				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建