

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 30 日

星期: 二

工程名称: 弘安路中压配电网改造工程

天气: 雷阵雨
气温: 17-30°

监
理
工
作
情
况

监理项目部检查记录已填。

① 现场施工放线误差未收, 掘沟数量不足
整改完成。

② 电气柜柜头103号阵数导线(1x4mm²)
未按重号要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

弘安路中压配电网改造工程
有限公司。

103号阵数导线1根

电气14-10已(3号)阵数导线。

其
它
事
项

支撑杆安装, 电缆头单位, 不得得久。

本日现场监理人员

周国栋, 孙, 朱书, 朱书。

记录人:

朱书

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

周国栋(代)

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建