

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 1 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 16-28

工程名称: 张北县光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	协助项目部进行现场检测混凝土强度 (C30), 并签字。 整理项目部负责人与总监理工程师共同检查现场施工, 并针对材料安装质量及易出现的问题。及时下发监理通知单一份给于安装单位, 无及施工问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	张北县光伏发电有限公司	① 局部光伏支架, 附件无及安装 ② 光伏基础支墩汽蚀问题 ③ 新增光伏组件施工。
其 它 事 项	通知单一份, 支撑附件无及安装。	
本日现场监理人员	同安有 刘 恩 杰 朱 龙	
记录人: 朱 龙	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 同安有 (代)	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建