

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 1 日

星期: 五

工程名称: 张北县供电公司10kV线路改造工程

天气: 晴
气温: 17-28℃

监 理 工 作 情 况	巡视线路及杆塔工作情况。 ① 巡视检查导线 30m, 导线无断股, 导线弧垂正常。 ② 主杆支杆受力(以二组), 杆身支杆受力不一, 应指导施工人员进行调整。 ③ 主杆初杆支杆存在问题, 应指导施工人员及时处理。 ④ 施工现场无安全隐患。 ⑤ 施工人员应穿戴安全防护用品, 正确使用安全工器具。	
施 工 情 况	施工单位: 张北县供电公司	施工内容及进度 巡视检查导线及杆塔(全部完成) 主杆初杆支杆受力调整(1x4m 导线) 指导施工人员调整。
其 它 事 项	巡视检查导线及杆塔(全部完成)。	
本日现场监理人员: 田国利 田国利		
记录人: 田国利		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国利

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建