

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 12 日

星期: 四

工程名称: 水利发电站

天气: 多云
气温: 17-23℃

监 理 工 作 情 况

监理项目部四人检查施工现场。
①. 电缆桥架一组(1人)现场检查桥架安装. 组(2)新
增桥架检查. 桥架安装符合规范要求.
②. 检查电缆桥架. 对电缆桥架(文+块)检查. 桥架
不当. 监理单位多次口头通知对桥架的文+块进
行整改. 桥架安装不符合规范要求. 正面向下. 桥架安装
不符合规范要求. 桥架MC4接头处(面).

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
电力
有限公司

今日施工:
①. 下午桥架安装.
②. 电缆桥架新增桥架. 桥架安装.
③. 晚上对新增桥架. 桥架安装.
电缆(250. 2x70)进行电缆试验. 检查.

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘明 刘明 朱龙 李红军

记录人:

朱龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘明

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建