

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 25 日

星期: 三

工程名称: 张北县供电公司配电网改造工程

天气: 多云
气温: 13-25℃

监 理 工 作 情 况	今日监理工作内容: ① 协调分包与分包现场定单及拉筋施 工问题. 已达成修改方案及措施及费用. ② 检查新站柜体与柜体连接处焊接接 通线路整改. (2x1) 柜体线整改. 经检查符合设计要求. 现场无安全隐患.		
施 工 情 况	施工单位 上海贝电电力工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 今日完成柜体焊接, 柜体线整 改.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		周同有 宋龙	
记录人: 宋龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 周同有	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建