

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 1 日

星期: 二

工程名称: 张北县110千伏变电站优化改造工程

天气: 多云

气温: 14-31℃

监
理
工
作
情
况

检查施工现场:
① 核对主网构回填夯实.
② 新增主网柜串接主网焊接. 总商. 铺设.
③ 22.2工程序经监理单位项目部检查. 符合设计
要求. 施工现场无安全隐患..

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

上海卫海电力工程
有限公司

新增主网柜串接主网焊接.

其
它
事
项

本日现场监理人员

周国良 李龙

记录人:

李龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周国良

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建