

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 6 日

天气: 雷阵雨

星期: 一

气温: 18-28

工程名称: 张北光伏电站基础优化改造工程

监 理 工 作 情 况	后日监理项目部施工区域检查。 ① (3x7 组串) 光伏电缆桥架固定符合相关要求。 ② 监理项目部和工程部、承包项目部施工方有关人员时现场新增光伏组串、新增汇流箱接线进行了抽检。经检测电压测试仪器检测符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位 内蒙古电力工程	施工内容及进度 后日施工: ① 新增光伏组串接驳设备处理施工。 ② 新增光伏组串组电缆桥架孔洞。
其 它 事 项	检测仪器型号: VICTOR 4106 接地电阻测试仪。	
本日现场监理人员		何国友, 宋龙
记录人: 宋龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 何国友

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建