

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 27 日

星期: 二

工程名称: 措美北控495千瓦风力发电项目

天气: 小雪

气温: -1~10℃

监 理 工 作 情 况	一、监理日常巡视发现总包单位钢筋制作加工区一级配电箱设置不符合规范要求,二级配电箱有电气设备烧蚀现象,要求总包单位安排专业电工进行整改,详见LCMBK-JL-JBKXM8-ZH-03。 二、约谈中集团和贵州电建两参建单位项目经理,进一步部署关于如何做好安全生月月的具体措施,并向建设单位汇报。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 1086 475 1131">施工单位</th><th data-bbox="475 1086 1361 1131">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 1131 475 1541"> 贵州电建 (中集团) </td><td data-bbox="475 1131 1361 1541"> 一、现场管理人员19人,机械挖掘机45台,压路机1台,推土机1台,洒水车1辆。 二、当日完成工作量:路基挖土方,石方破碎,初平及碾压20m,涵表500m,道路边坡修整,路基挡土墙碾压完成。 三、累计完成工作量:清表2.5km,取土24.5km,完成路基初平及碾压23km,完成风机平台2处,软土路基换填3710米,升压站场地平整5300平方米(全部完成),挖土石方13000立方米。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建 (中集团)	一、现场管理人员19人,机械挖掘机45台,压路机1台,推土机1台,洒水车1辆。 二、当日完成工作量:路基挖土方,石方破碎,初平及碾压20m,涵表500m,道路边坡修整,路基挡土墙碾压完成。 三、累计完成工作量:清表2.5km,取土24.5km,完成路基初平及碾压23km,完成风机平台2处,软土路基换填3710米,升压站场地平整5300平方米(全部完成),挖土石方13000立方米。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建 (中集团)	一、现场管理人员19人,机械挖掘机45台,压路机1台,推土机1台,洒水车1辆。 二、当日完成工作量:路基挖土方,石方破碎,初平及碾压20m,涵表500m,道路边坡修整,路基挡土墙碾压完成。 三、累计完成工作量:清表2.5km,取土24.5km,完成路基初平及碾压23km,完成风机平台2处,软土路基换填3710米,升压站场地平整5300平方米(全部完成),挖土石方13000立方米。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	申鹏, 李育, 杨建				
记录人: 李育	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀世				