

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 12 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 2-5℃

工程名称: 措美县49.5兆瓦风电项目

监 理 工 作 情 况	一、巡视工地,复查道路工程验收整改情况. A22路段需增设过路涵管,坡度偏大的需降坡;路面被达土车辆压坏的部位需平整,风机平台未场平的需进行场平,以上问题已告知施工单位刘沛,要求抓紧时间整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中交集团	一、现场工作人员:9人. 机械:挖掘机4台,压路机1台. 二、现场工作:道路平整碾压,风机平台扩展平整。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		申景鹏 李素柳 陈需
记录人: 李素柳		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈需