

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 08 月 20 日

星期: 一

工程名称: 江苏北控49.5兆瓦风力发电项目

天气: 多云

气温: 8-19℃

|                                         |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p>  | <p>1. 巡视工地, 检查施工单位现场施工情况和人员材料、设备机械投入情况, 参加总包单位召开的班前会, 检查其基础铁焊接有部分地方长度不够不符合要求, 已要求施工单位立即整改, 现场已整改。</p> <p>2. 旁站升压站综合楼基础承台地梁浇筑砼, 详见旁站监理记录表。</p> <p>3. 检查现场安全文明情况, 现场安全文明措施到位, 但现场有部分工人吸烟, 已对其进行口头警告和安全文明教育。</p> |                      |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>              | <p>施工单位</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>              | <p>1. 现场管理人员: 8人, 机工: 2人, 电工: 7人。</p> <p>2. 综合楼基础承台地梁浇筑砼。</p>                                                                                                                                                 |                      |
| <p>本日现场监理人员: 中静怡、杜天、李芳</p>              |                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <p>记录人: 李芳 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生</p> |                                                                                                                                                                                                               |                      |