

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 02 日

星期: 月

工程名称: 湖南九华 49.5兆瓦风力发电项目

天气: 多云
气温: 8-19℃

监 理 工 作 情 况	<p>1. 验收外线开关站西南院墙基础模板, 符合设计要求。 2. 验收外线 6#塔基 C、D 柱承台钢筋模板, 符合设计要求。 3. 验收升压站一开关站 2#基础槽, 深度、长度、宽度符合设计要求。 4. 巡视工地, 检查施工现场质量, 安全文明及施工进度情况。 工地钢筋加工区场地疏于管理, 施工总包公司增加两名 质量部技术人员。 </p>	
	<p>施工单位</p>	

施 工 情 况	贵州电建	施工 内 容 及 进 度
		<p>1. 升压站一开关站 2#基槽垫层浇筑砼。 2. 升压站综合楼一层模板满堂脚手架搭设。 3. 风机基础干斗往 0#方向道路开挖回填 150 米。 280 型挖掘机 2 台, 50 型装载机 1 台。</p>

其 它 事 项		

本日现场监理人员	常青、朱军兵、赵焕柱、申景鹏
记录人:	常青

江苏省住房和城乡建设厅监制