

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 8 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 2-16℃

工程名称: 苏美达49.5兆瓦风电场

监 理 工 作 情 况	1. 旁站G6、N2塔基浇筑砼, 详见旁站监理记录表。 2. 输出线路1#塔基验槽, 经查AB基为软土层, 与设计不符, 已发监理联系单, 详见: 1735-JL-1BKXM7-2L-008 3. 验槽开关站-升压站线路N3塔基钢筋, 模板, 符合要求。 4. 发监理通知单, 要求施工单位对现场安全文明问题进行整改, 详见1735-JL-1BKXM8-AQ-010。 5. 巡视工地, 检查施工单位现场施工建设, 质量安全文明情况, 及投入的人员材料、设备机械投入情况。 6. 1#桩身样, 综合楼梁钢筋的焊接接头。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1077 443 1133">施工单位</th><th data-bbox="443 1077 1541 1133">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 1133 443 1615">苏州电建</td><td data-bbox="443 1133 1541 1615"> 1. 开关站地梁钢筋绑扎, 围堰砌筑。 2. 输出线路G6塔基AB桩浇筑砼, (8:30-12:00) 3. 开关站-升压站N2塔基浇筑砼, (10:30-17:00) 4. 输出线路1#塔基垫层浇筑砼 5. 开关站-升压站线路N3塔基钢筋绑扎及模板完成。 6. 给水设备房底板钢筋绑扎完成30%, F25风机基础开挖80%。 7. 综合楼一层顶模板安装, 钢筋绑扎, 水电管道安装。 8. 道路开挖初施工, 平整1#平台降低标高, 道路维修2米。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	苏州电建	1. 开关站地梁钢筋绑扎, 围堰砌筑。 2. 输出线路G6塔基AB桩浇筑砼, (8:30-12:00) 3. 开关站-升压站N2塔基浇筑砼, (10:30-17:00) 4. 输出线路1#塔基垫层浇筑砼 5. 开关站-升压站线路N3塔基钢筋绑扎及模板完成。 6. 给水设备房底板钢筋绑扎完成30%, F25风机基础开挖80%。 7. 综合楼一层顶模板安装, 钢筋绑扎, 水电管道安装。 8. 道路开挖初施工, 平整1#平台降低标高, 道路维修2米。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
苏州电建	1. 开关站地梁钢筋绑扎, 围堰砌筑。 2. 输出线路G6塔基AB桩浇筑砼, (8:30-12:00) 3. 开关站-升压站N2塔基浇筑砼, (10:30-17:00) 4. 输出线路1#塔基垫层浇筑砼 5. 开关站-升压站线路N3塔基钢筋绑扎及模板完成。 6. 给水设备房底板钢筋绑扎完成30%, F25风机基础开挖80%。 7. 综合楼一层顶模板安装, 钢筋绑扎, 水电管道安装。 8. 道路开挖初施工, 平整1#平台降低标高, 道路维修2米。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李 军 申 景 鹏, 支 焕 军, 宋 臣 兵				
记录人: 李 军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 张 耀 生				