

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 23 日

星期: 日

工程名称: 招翔控 49.5kW 风力发电项目

天气: 晴
气温: 1-12℃

监 理 工 作 情 况	1. 旁站送出线路 N9 塔基基础浇筑砼. 详见旁站监理记录表. 2. 巡视工地. 检查施工单位现场施工进度. 施工质量. 安全文明情况. 及投入的人力. 机械. 设备情况. 3. 验收综合楼屋面钢筋. 水电安装质量. 经查部分地方保护层垫块缺少. 部分地方梁内有垃圾未清理. 已现场告知施工单位施工员. 要求整改. 下班前已整改完成. 同意进行砼浇筑施工. (明天浇筑). 4. 验收送出线路 N10 塔基基础钢筋绑扎. 经查符合设计和规范的要求. 同意进行下一道工序施工.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="248 1111 406 1164">施工单位</th><th data-bbox="406 1111 1430 1164">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="248 1164 406 1615">贵州中建</td><td data-bbox="406 1164 1430 1615"> 1. 升压站风机基础: 现场管理人员 3 人. 木工 2 人. 钢筋工 28 人. 水电工 3 人. 挖机 2 台. 吊车 1 台. 水车 1 台. 给水设备房剪力墙模板安装. 库房及门卫室基础钢筋绑扎. 风机基础钢筋制作. F3 风机基础开挖. 2. 送出线路: 现场管理人员 2 人. 木工 4 人. 钢筋工 5 人. 普工 30 人. 挖机 2 台. 装载机 1 台. 综合楼一层顶板钢筋绑扎. 模板安装. 围墙内墙抹灰完成 40 米. N9 塔基基础浇筑完成. N10 塔基基础钢筋绑扎. G2 塔基基础钢筋绑扎完成 20%. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州中建	1. 升压站风机基础: 现场管理人员 3 人. 木工 2 人. 钢筋工 28 人. 水电工 3 人. 挖机 2 台. 吊车 1 台. 水车 1 台. 给水设备房剪力墙模板安装. 库房及门卫室基础钢筋绑扎. 风机基础钢筋制作. F3 风机基础开挖. 2. 送出线路: 现场管理人员 2 人. 木工 4 人. 钢筋工 5 人. 普工 30 人. 挖机 2 台. 装载机 1 台. 综合楼一层顶板钢筋绑扎. 模板安装. 围墙内墙抹灰完成 40 米. N9 塔基基础浇筑完成. N10 塔基基础钢筋绑扎. G2 塔基基础钢筋绑扎完成 20%.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州中建	1. 升压站风机基础: 现场管理人员 3 人. 木工 2 人. 钢筋工 28 人. 水电工 3 人. 挖机 2 台. 吊车 1 台. 水车 1 台. 给水设备房剪力墙模板安装. 库房及门卫室基础钢筋绑扎. 风机基础钢筋制作. F3 风机基础开挖. 2. 送出线路: 现场管理人员 2 人. 木工 4 人. 钢筋工 5 人. 普工 30 人. 挖机 2 台. 装载机 1 台. 综合楼一层顶板钢筋绑扎. 模板安装. 围墙内墙抹灰完成 40 米. N9 塔基基础浇筑完成. N10 塔基基础钢筋绑扎. G2 塔基基础钢筋绑扎完成 20%.				
其 它 事 项	本日现场监理人员: 申景鹏. 赵焕松. 朱宇. 朱青 记录人: 朱青 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生				