

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 10 日

星期: 三

工程名称: 塔子沟乡 10kV 线路工程

天气: 晴

气温: -6 ~ -1℃

监
理
工
作
情
况

1. 验收送出线路G1-2塔基基础浇筑后砼强度, 验收合格, 同意回填。
2. 验收送出线路G1-2、N11、N14塔基基础回填。
3. 验收N18塔基基础, 检查孔洞直径均符合要求, 同意进入下道工序施工。
4. 巡视工程, 检查现场施工进度, 验收合格, 投入人力、材料、机械设备等。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

1. 道路: 清理路面, 订机口, 压路机台, 道路张区有臭。
2. 4号站, 压机基础: 平整地基。
3. 送出线路: G1-2、N13、N14塔基基础回填, N18塔基基础, 模板安装。
- N22塔基基础, 模板安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 李 志

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)