

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

工程名称: 振美北里15#楼风火发电E

天气: 晴

气温: -4-10℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视工地, 检查输电线路塔基基础回填施工质量, 检查施工单位按方案要求进行分层回填。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

贵州电建

1. N1、N9塔基基础回填

其
它
事
项

本日现场监理人员

李海 李鹏

记录人:

李海

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

徐耀生