

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月28日

天气: 晴
气温: -9-10℃

星期: 周日
工程名称: 丰县北500kV变电站

监 理 工 作 情 况	1. 签署审核施工单位资料。 2. 编制工程监理月报、周报。 3. 巡视工地, 检查现场施工质量进度, 安全文明情况。 发现个别工人未戴安全帽, 经当场指出后已整改。 施工质量符合规范和图纸设计要求。	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建	施工内容及进度 1. 旱厕 垫层浇筑, 放线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李利, 申景鹏 记录人: 李利 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		