

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 12 日

天气: 多云
气温: -7-12℃

星期: 一
工程名称: 苏美达3495兆瓦风电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地, 检查现场施工质量、进度、安全文明施工情况, 检查现场安全文明施工到位, 施工质量符合设计和规范要求。 2. 检查铁塔组装施工班组生活区安全文明情况, 检查宿舍内卫生条件差, 厨房配置灭火器, 检查浴室不通风, 宿舍地面有烟头较多, 要求施工单位立即整改, 总包督促整改, 检查已整改, 符合安全文明要求, 要求总包单位加强管理, 严禁再次发生。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 1099 405 1155">施工单位</th><th data-bbox="405 1099 1402 1155">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 1155 405 1592">贵州电建</td><td data-bbox="405 1155 1402 1592">1. N12铁塔地面组装完成。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. N12铁塔地面组装完成。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. N12铁塔地面组装完成。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	申景鹏, 常青				
记录人: 常青	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生				