

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11 月 20 日

星期: 三

工程名称: 措美达隆49.5兆瓦风力发电项目.

天气: 多云

气温: 10-8℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视工地检查现场施工质量、进度、安全文明情况, 检查现场施工质量符合规范设计要求, 现场劳保用品佩戴齐全, 使用正确, 无违反安全文明行为和现象.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

贵州电建

1. 管理人员3人、施工员11人.
2. N9铁塔地面组装完毕.

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏 李莉

记录人: 李莉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀文