

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 11 日

星期: 三

工程名称: 措美县49.5兆瓦风力发电项目

天气: 晴
气温: -8-2℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场, 检查现场施工进度、安全文明和施工质量, 经检查现场施工人员、安全员、管理人员工作。 G5缺嘴吊索中下部构件未安装完的情况下可进行上部安装作业, 现场作业人员违章指挥, 违章作业, 存在重大安全隐患, 现场指出后拒不整改态度恶劣, 监理发出指令, 详见 17335-JL-JBKM8-AQ-022。 2. 塔站铁塔吊装作业, 详见监理旁站记录表。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李青、申景鹏	
记录人: 李青	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 10 日

天气: 多云

星期: 二
工程名称: 苏美北控 47.5 兆瓦风电项目.

气温: -1 ~ -2 °C

监 理 工 作 情 况	1. 输电铁塔吊装. 详见旁站监理记录表.	
施 工 情 况	施工单位 建电建	施 工 内 容 及 进 度 铁塔吊装 (G1-2)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李青
记录人: 李青		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐光耀